

大樓	位置	採樣日期	結果							
			冷水					熱水		
			渾濁度 (NTU)	酸鹼值	微量金屬鉛 (µg/L)	總大腸菌群 (mpn/100ml)	埃希氏大腸桿菌 (mpn/100ml)	渾濁度 (NTU)	酸鹼值	微量金屬鉛 (µg/L)
S3	C1-1040	20/10/2025	0.17	7.18	0.21	0	0	0.11	7.70	0.19
	C1-2040		0.19	7.21	0.11	0	0	0.15	7.71	0.09
	C1-3040		0.28	7.30	< 0.07	0	0	0.13	7.75	0.08
	C1-4040		0.24	7.33	0.09	0	0	0.10	7.75	0.14
	C1-5040		0.20	7.38	0.14	0	0	0.11	7.78	0.14
	C1-6040		0.25	7.38	0.12	0	0	0.16	7.63	0.12
	C1-7040		0.14	7.40	0.20	0	0	0.11	7.70	0.14
	C1-8040		0.16	7.49	0.10	0	0	0.15	7.73	< 0.07
	C1-9012		0.25	7.49	0.20	0	0	0.11	7.71	0.12
	C2-1009		0.14	7.48	0.14	0	0	0.08	7.74	0.19
	C2-2009		0.25	7.48	0.09	0	0	0.10	7.76	0.13
	C2-3009		0.20	7.55	< 0.07	0	0	0.13	7.80	0.14
	C2-4009		0.12	7.56	0.10	0	0	0.12	7.71	< 0.07
	C2-5009		0.29	7.58	< 0.07	0	0	0.11	7.75	0.10
	C2-6009		0.15	7.59	0.13	0	0	0.09	7.75	0.19
	C2-7009		0.12	7.63	0.10	0	0	0.10	7.77	0.17
	C2-8009		0.17	7.61	0.08	0	0	0.11	7.79	< 0.07
	C3-1052		0.21	7.66	0.12	0	0	0.20	7.85	0.14
	C3-2060		0.12	7.64	< 0.07	0	0	0.16	7.91	< 0.07
	C3-3060		0.15	7.61	0.19	0	0	0.10	7.84	0.20
	C3-4060		0.16	7.64	< 0.07	0	0	0.08	7.86	< 0.07
	C3-5060		0.14	7.65	0.18	0	0	0.12	7.81	0.22
	C3-6060		0.23	7.65	< 0.07	0	0	0.22	7.99	0.09
	C3-7060		0.22	7.67	0.18	0	0	0.12	7.98	0.10
C3-8060	0.23	7.68	0.16	0	0	0.17	7.89	0.31		
S4	1001	27/10/2025 & 24/11/2025	0.08	6.70	< 0.07	0	0	0.14	7.47	< 0.07
	2001		0.17	6.84	< 0.07	0	0	0.11	7.50	< 0.07
	3001		0.14	7.04	0.08	0	0	0.12	7.52	0.11
	4001		0.12	7.17	< 0.07	0	0	0.10	7.58	< 0.07
	5001		0.12	7.25	< 0.07	0	0	0.12	7.56	< 0.07
	6001		0.13	7.27	< 0.07	0	0	0.21	7.57	< 0.07
	7001		0.10	7.35	< 0.07	0	0	0.22	7.55	< 0.07
	8001		0.13	7.49	< 0.07	0	0	0.14	7.61	< 0.07
	9001		0.20	7.54	< 0.07	0	0	0.40	7.66	< 0.07
	10001		0.13	7.53	< 0.07	0	0	0.16	7.67	< 0.07
參考標準: 澳門環境保護局《選擇和設置直飲式水機的指引》 渾濁度: ≤ 0.5NTU; 酸鹼值: 6.00-8.50; 微量金屬鉛: ≤ 0.01mg/L (10µg/L); 總大腸菌群: 不能檢出; 埃希氏大腸桿菌: 不能檢出										

游泳池水質測試結果	
大樓	N8
位置	游泳池
採樣日期	14/10/2025
pH值	6.93
混濁度 (NTU)	0.24
游離性餘氯 (mg/L)	1.50
臭氧 (mg/L)	0.01
細菌總數 (cfu/ml)	<1
埃希氏大腸桿菌 (mpn/100ml)	<1
參考標準: 澳門特別行政區政府衛生局 <人工游泳場所衛生指引> pH值: 7.2-7.8; 混濁度, NTU: ≤ 1 ; 游離性餘氯, mg/L Cl_2 : 1.0-3.0; 臭氧, mg/L O_3 : <0.1 ; 細菌總數, /ml: <200; 埃希氏大腸桿菌, /100ml: <1	

人工湖水質測試結果

位置	採樣日期	結果						
		化學需氧量	氨氮	總磷	總氮	溶解氧	pH值	糞大腸菌群
		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		(mpn/100mL)
1. 靜止湖水	13/10/2025	11	0.14	0.07	0.2	10.51	8.45	686.7
2. 湖中心		<3	0.07	0.09	0.6	10.12	8.45	387.3
3. 死角位置		<3	0.06	0.13	0.6	10.48	8.42	920.8
4. 親水護岸區		<3	0.07	0.04	0.4	10.22	8.41	155.3
5. 死角位置		5	0.12	0.08	0.7	10.12	8.22	1413.6
6. 湖中心		<3	0.10	0.04	0.8	10.25	8.23	920.8
7. 死角位置		<3	0.03	0.06	0.3	8.58	8.25	372.4
8. 排洪閘		<3	0.07	0.09	1.2	9.56	8.23	3880.0
9. 雨水排入處		<3	0.08	0.03	0.6	8.53	8.22	1968.3
10. 雨水排入處		<3	0.09	0.11	0.6	7.34	8.15	2260.0
11. 雨水排入處		<3	0.55	0.26	1.5	8.11	8.11	1730.0
12. 雨水排入處		<3	0.06	< 0.02	1.5	6.17	8.12	2430.0
13. 不流通點		11	0.16	0.05	0.4	8.04	8.11	3590.0
14. 不流通點		4	0.07	0.04	0.6	9.44	8.34	3450.0
15. 水處理泵房		<3	0.02	<0.02	1.4	10.04	8.36	2.0
平均值		8	0.11	0.15	0.8	9.17	8.27	N/A

參考標準: 國家環境保護總局 (2002), 中華人民共和國國家標準《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)

化學需氧量: ≤ 40mg/L; 氨氮: ≤ 2.0mg/L; 總磷: ≤ 0.2mg/L; 總氮: ≤ 2.0mg/L; 溶解氧: ≥ 2mg/L; pH值: 6-9; 糞大腸菌群: ≤ 40000個/L;

