

## 飲水機水質測試結果

大樓	位置	採樣日期	結果							
			冷水					熱水		
			渾濁度 (NTU)	酸鹼值	微量金屬鉛 ( $\mu\text{g/L}$ )	總大腸菌群 (mpn/100ml)	埃希氏大腸桿菌 (mpn/100ml)	渾濁度 (NTU)	酸鹼值	微量金屬鉛 ( $\mu\text{g/L}$ )
E2	G003	12/01/2026 & 09 & 23/02/2026	0.14	8.10	< 0.07	0	0	0.11	8.42	< 0.07
	G029		0.29	8.19	< 0.07	0	0	0.18	8.45	< 0.07
	1004		0.13	8.32	< 0.07	0	0	0.11	8.03	< 0.07
	1J05		0.14	8.39	< 0.07	0	0	0.16	8.09	< 0.07
	2004		0.23	8.32	< 0.07	0	0	0.11	8.18	< 0.07
	2045		0.24	8.14	< 0.07	0	0	0.10	8.06	< 0.07
	3005		0.13	8.39	< 0.07	0	0	0.12	8.49	< 0.07
	3033		0.12	8.30	< 0.07	0	0	0.11	8.27	< 0.07
	4005		0.25	8.38	< 0.07	0	0	0.10	8.17	< 0.07
4033	0.09	8.48	< 0.07	0	0	0.09	8.24	< 0.07		
E3	GL07	19/01/2026	0.14	8.16	< 0.07	0	0	0.08	8.25	0.38
	1L07		0.12	8.25	< 0.07	0	0	0.16	8.31	0.36
	2L07		0.14	8.38	0.40	0	0	0.12	8.28	0.43
	3L07		0.16	8.27	< 0.07	0	0	0.13	8.25	0.31
	4L05		0.14	8.26	< 0.07	0	0	0.13	8.35	0.25
E4	GL09	19/01/2026	0.09	8.48	0.25	0	0	0.13	8.42	0.35
	1L09		0.09	8.43	0.37	0	0	0.13	8.36	0.41
	3L10		0.18	8.23	0.43	0	0	0.15	8.21	< 0.07
E5	GL12	19/01/2026 & 09 & 23/02/2026	0.11	8.15	0.36	0	0	0.10	7.94	< 0.07
	1L11		0.29	8.09	0.38	0	0	0.26	8.01	< 0.07
E6	GL15	19/01/2026 & 09 & 23/02/2026	0.13	8.43	0.38	0	0	0.14	7.98	< 0.07
	GL18		0.07	8.38	0.43	0	0	0.08	8.49	< 0.07
	1L18		0.09	8.42	0.28	0	0	0.10	8.18	< 0.07
	2L18		0.43	8.48	< 0.07	0	0	0.18	8.48	< 0.07
	3L15		0.17	8.49	0.46	0	0	0.13	8.40	< 0.07

參考標準: 澳門環境保護局《選擇和設置直飲式水機的指引》

渾濁度:  $\leq 0.5\text{NTU}$ ; 酸鹼值: 6.00-8.50; 微量金屬鉛:  $\leq 0.01\text{mg/L}$  ( $10\mu\text{g/L}$ ); 總大腸菌群: 不能檢出; 埃希氏大腸桿菌: 不能檢出

### 飲水機水質測試結果

大樓	位置	採樣日期	結果							
			冷水				熱水			
			渾濁度 (NTU)	酸鹼值	微量金屬鉛 (µg/L)	總大腸菌群 (mpn/100ml)	埃希氏大腸桿菌 (mpn/100ml)	渾濁度 (NTU)	酸鹼值	微量金屬鉛 (µg/L)
E11	GL04	26/01/2026	0.14	7.65	< 0.07	0	0	0.23	7.82	< 0.07
	1L04		0.09	7.69	< 0.07	0	0	0.20	8.02	< 0.07
	1J02		0.10	7.82	< 0.07	0	0	0.13	8.08	< 0.07
	2L04		0.10	7.83	< 0.07	0	0	0.13	8.14	< 0.07
	2L08		0.13	7.87	< 0.07	0	0	0.24	8.10	< 0.07
	3L04		0.10	7.78	< 0.07	0	0	0.11	8.14	< 0.07
	3091		0.12	7.98	< 0.07	0	0	0.28	7.97	< 0.07
E12	GL05	26/01/2026	0.12	8.10	< 0.07	0	0	0.22	8.14	< 0.07
	1058		0.12	8.13	< 0.07	0	0	0.09	8.11	0.11
	1L01		0.18	8.04	< 0.07	0	0	0.13	7.88	< 0.07
	3086		0.16	7.76	0.17	0	0	0.14	8.12	0.22

參考標準: 澳門環境保護局《選擇和設置直飲式水機的指引》

渾濁度: ≤ 0.5NTU; 酸鹼值: 6.00-8.50; 微量金屬鉛: ≤ 0.01mg/L (10µg/L); 總大腸菌群: 不能檢出; 埃希氏大腸桿菌: 不能檢出

## 游泳池水質測試結果

大樓	N8
位置	游泳池
採樣日期	13/01/2026
pH值	8.07
混濁度 (NTU)	0.16
游離性餘氯 (mg/L)	2.20
臭氧 (mg/L)	0.01
細菌總數 (cfu/ml)	<1
埃希氏大腸桿菌 (mpn/100ml)	<1

參考標準: 澳門特別行政區政府衛生局 <人工游泳場所衛生指引>

pH值: 7.2-7.8; 混濁度, NTU:  $\leq 1$ ;

游離性餘氯, mg/L  $Cl_2$ : 1.0-3.0; 臭氧, mg/L  $O_3$ :  $<0.1$ ;

細菌總數, /ml:  $<200$ ; 埃希氏大腸桿菌, /100ml:  $<1$

## 人工湖水質測試結果

位置	採樣日期	結果						
		化學需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	總磷 (mg/L)	總氮 (mg/L)	溶解氧 (mg/L)	pH值	糞大腸菌群 (mpn/100mL)
1. 靜止湖水	05/01/2026	14	0.09	0.03	--	8.43	8.65	75.4
2. 湖中心		15	0.03	< 0.02	--	8.22	8.35	7.4
3. 死角位置		20	0.04	0.04	--	8.16	8.32	8.5
4. 親水護岸區		17	0.05	0.07	--	8.32	8.31	4.1
5. 死角位置		16	0.04	0.10	--	8.01	8.32	1.0
6. 湖中心		15	0.04	0.02	--	8.21	8.25	1.0
7. 死角位置		20	0.07	0.05	--	7.31	8.26	25.6
8. 排洪閘		17	0.04	0.03	--	7.51	8.27	25.9
9. 雨水排入處		17	0.08	0.03	--	7.36	8.28	45.0
10. 雨水排入處		11	0.09	0.07	--	7.39	8.35	53.7
11. 雨水排入處		< 3	0.07	< 0.02	--	7.17	8.31	55.7
12. 雨水排入處		9	0.02	0.09	--	7.08	8.33	< 1.0
13. 不流通點		10	< 0.02	0.09	--	7.06	8.23	< 1.0
14. 不流通點		15	0.02	0.04	--	7.54	8.37	< 1.0
15. 水處理泵房		12	0.02	< 0.02	--	8.06	8.31	98.8
平均值		15	0.05	0.15	--	7.72	8.33	N/A

參考標準: 國家環境保護總局(2002), 中華人民共和國國家標準《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)  
 化學需氧量: ≤ 40mg/L; 氨氮: ≤ 2.0mg/L; 總磷: ≤ 0.2mg/L; 總氮: ≤ 2.0mg/L; 溶解氧: ≥ 2mg/L; pH值: 6-9; 糞大腸菌群: ≤ 40000個/L;  
 本次檢測機構沒有提供總氮的檢測結果

